

二号楼客梯监控维修方案

致：湛江群宇物业服务有限公司（世纪名门小区）

一、故障问题

因大门口岗亭监控屏与监控中心服务器上无法查看二号楼客梯实时监控画面以及无法实时录像。经我司技术人员现场开梯检查，发现电梯桥箱底部监控通讯模块损坏，无法与电梯井底通讯模块相联。导致电梯内监控头录像数据无法实时传输回监控中心服务器才导致监控系统无法实时查看与录像。

二、解决方案

- 1.更换桥箱底部通讯模块。
- 2.更换电梯井底通讯模块。

三、施工周期

- 1.施工周期为一天。

四、维修过程

- 1.做好防护措施，摆放维修警示牌。
- 2.由电梯专业技术人员开梯将电梯动力电源切断，并打开电梯维修模式。
- 3.我司专业技术人员进入电梯井底部进行更换通讯模块。
- 4.更换好配件后做数据匹配，检查监控画面是否恢复正常，设备通讯正常后技术人员离开电梯井。



5.由电梯专业技术人员开启电梯动力电源，关闭维修模式。检查电梯正常运行后离开现场。

四、维修配件报价清单

品名	单位	数量	单价	合计 (RMB)	备注
监控通讯模块	套	2	4100	8200	
安装费	次	1	300	300	
合计				8500	含税价格
大写：捌仟伍佰元整					

五、设备质保期限：

1.以上产品限在名门世纪小区维修保养服务一年，即自 2022 年 5 月 30 日起至 2023 年 5 月 30 日止。

六、结算方式：

1.在安装完毕五天内付清以上款项。

乙方方结算账户：

户 名：湛江市霞山区汇聚鑫车辆服务有限公司

账 户：2015032509000002221


开户行：中国工商银行股份有限公司湛江鑫海支行

同意跟换。(签名、公章)

日期：2022.4.29



湛江市霞山区汇聚鑫车辆服务有限公司



扫描全能王 创建