

电梯工程及材料报价

湛江市荣基物业服务有限公司：

首先感谢贵单位长期以来对我司工作的支持和理解

按合同约定，该项费用需由贵单位负责支付，现将该项费用报价如下：

报价日期：2024-04-13

报价编号：LHBJ2024041301

电梯型号：

梯数：0

项目名称：荣基·翠堤湾(7栋2号梯)

楼号/梯号：/

序号	工程、材料名称	材料代码	单位	数量	单价¥	总价¥	备注
1	外呼板	P366715B000G01	块	1	734.00	734.00	9层
含税合计¥: 734.00, 人民币(大写): 柒佰叁拾肆元整							
备注信息							
付款方式	其它		施工工期				
确认单位	湛江市荣基物业服务有限公司(盖章)		报价单位	湛江市菱海电梯有限公司(盖章)			
确认意见			审批意见				
签字			审批				
联系方式	联系人	黄景顺	联系方式	承办人	周思勇		
	手机			手机	13922070202		
	电话	13169138139	银行账号	开户名	湛江市菱海电梯有限公司		
	传真			开户行	中国建设银行股份有限公司湛江泉庄支行		
地址	湛江市赤坎区军民路19号		账号	44050110397300000267			

- 若上述配件已更换，自更换之日起30日内未付款，我司有权收回配件。
- 若在修理中发现存在的隐蔽损坏项目，材料费、人工费按实际情况另行计算。
- 本报价单经需方签字确认后有效，作为合同附件或代合同；本报价单手写内容无效。
- 本报价有效期为30天，传真件有效；如对本报价有疑异，请及时来电来函联系。

24小时服务热线：07592296153

传真：07592296253

邮编：

电子邮箱：

地址：湛江市开发区华信路36号

电梯维修施工方案

一、电梯现状分析

翠堤湾7栋2号梯经我司技术人员现场检测勘察，发现电梯存在以下方面问题急需解决：

- 1、该梯9层外呼下行按钮不亮，经我司维保工作人员检查发现造成该故障原因为：外呼板损坏，需更换外呼板。鉴于电梯存在的问题，为保证电梯正常运行，我司建议进行更换。

二、施工工程周期3天。

三、施工过程

- 1、第一步做好防护措施(摆放维修警示牌)做好相关安全措施。
- 2、将电梯动力电源全部切断，并上锁挂牌。
- 3、拆下旧的外呼板并更换上新的外呼板。
- 4、设置参数，井道自学习，再调其他平层，舒适感。
- 5、校验和调试，运行正常后开梯。

四、质量目标：

- 1、配件质量及工艺：达到安全规范要求，合格率：100%。

五、需要维修以下配件

- 1、外呼板。

湛江市菱海电梯有限公司

2024年04月13日

