

报价单

现场情况:5栋01户型外墙渗水至户内，主要为腰线层渗水至窗台导致，为解决渗水问题需腰线层防水处理。

序号	项目	特征描述	数量	单位	材机单价	人工单价	综合单价	小计	备注
1	腰线层基层清理	腰线平面及立面进行表层清洁处理	35	M	5	25	30.00	1050.00	2801、2701、801、601
2	腰线防水处理	JS外墙防水处理。	35	M	35	45	80.00	2800.00	
3	防水保护层	腰线平面采用抗裂沙浆进行保护并做找坡处理	35	M	15	45	60.00	2100.00	
4	窗边打胶	原窗边密封胶老化进行清理后重新打胶处理	4	个	35	450	485.00	1940.00	
5	天台防水	基层清理后防水处理，表面并过沙浆保护层。	9.6	M ²	55	65	120.00	1152.00	天台渗水
6	室外空调位防水	空调机位进行表面清洁，防水处理后进行抗裂沙浆找坡处理。	4	个	75	350	425.00	1700.00	
7	高空作业	高空作业安全措施费	1	项	150	650	800.00	800.00	
	合计							11542.00	

