

6幢一单元货梯维修报价单

金海湾二期6栋1单元货梯维修报价单

电梯现状简述	本小区6栋1单元货梯。 电梯原因：以下报价配件属老化情况避免造成安全隐患，根据现场检查结果、相关标准及《电梯使用维护说明书》的要求，应对老化部件进行更换、调整，希望贵单位及时配合我司工作，恢复该梯正常使用。					
鉴定报告结论	根据现场检查结果、相关标准及《电梯使用维护说明书》的要求，该电梯部分机械部件磨损电梯处于异常工作状态，应对老化部件进行更换、调整。					
更换部件明细			报价货币单位：人民币（元）			
名称	数量	单价/元	合计/元	规格型号	品牌	备注
电源板	1块	1300.00	1300.00	GPCS1370D	博林特	货梯
合计金额（大写）：壹仟叁佰元整			1300.00			
备注：1、以上配件费用已含税票；2、以上配件均为原厂生产合格产品，产品质量符合国家相关要求；3、自配件安装完毕验收合格开始算365天内为保修期，除不可抗拒的自然灾害（如下雨浸湿配件）等等特殊情况外均可保修；4、配件由我司负责采购，甲方负责全额支付以上配件费用；5、甲方申请维修资金办理6栋1单元货梯维修，通过征求业主意见符合相关要求后，甲方向乙方预付总款额30%，安装完成后付60%，保修期满后十天内付清余下10%款项。						
甲方（盖章）：湛江市橄榄园物业服务有限公司			乙方（盖章）：广东信达电梯工程有限公司			
电话： 0759-3113000	经办人： (签名) [手签]		电话：0759-2361131	经办人： (签名)：邓广红		
乙方名称：广东信达电梯工程有限公司			乙方帐号：2015025409020113428			
乙方开户行：中国工商银行湛江霞山人民大道支行			乙方开户行：中国工商银行湛江霞山人民大道支行			
确认日期：2022年7月21日			确认日期：2022年7月20日			