

外墙渗水工程分析及报价

维修单位	湛江市华盛物业服务服务有限公司（绿桂园一期）					
项目名称	外墙渗水维修	位置	绿桂园一期2号楼1606房外墙			
渗水原因	根据现场检查结果，外墙有裂缝导致渗水。	处理意见：采用高空作业模式进行施工，结构胶填补裂缝，透明防水覆盖表面。				
维修范围	只含1606房外墙渗水维修，不含1606房室内。					
序号	名称	单位	数量	单价（元）	金额	备注
1	楼、地面辅助工费及高空施工费	项	1.00	1240.00	1240.00	
2	结构胶填补裂缝费用	项	1.00	1500.00	1500.00	
3	透明防水覆盖表面费用	项	1.00	1500.00	1500.00	
4	材料费用	项	1.00	1050.00	1050.00	
5	材料名称：结构胶、透明防水胶					
合计金额	¥: 5290.00（大写：伍仟贰佰玖拾元）					已含税
报价单位：湛江市华盛物业服务服务有限公司			报价日期：2023-2-23			
开户银行：中国工商银行股份有限公司湛江金地支行			账户号码：2015020709200110255			
维修单位意见： 审核人签字（盖章）  2023 年 2 月 24 日						