

报价表

电梯维修报价表


送呈：湛江市湛鸿物业服务有限公司

首先，非常感谢贵司一直以来对我司工作的支持与信任，我们将竭诚为您提供完善的服务！

现我司维保人员对贵司电梯仔细检查后发现碧绿花园1期8栋1单元货梯继电器板已损坏，故障原因：电梯出38故障,原因继电器板损坏导致48V电源断开故障，需要更换，现将所需的配件报价明细表如下：

梯 号	配件名称	规格/型号	数量	单位	单（元）	小计（元）	备注
碧绿花园1期8栋 2单元客梯	继电器板	HGP RYBD	1	块	2000	2000	
共计金额：（大写）贰仟元整					小写	2000	
备注：1、以上价格含税票。 2、此报价生效以双方签字盖章为准。 3、双方约定扫描件有效。 4、电梯配件保修期为一年，除不可抗拒的自然灾害（如下雨浸湿配件）等等特殊情况外均可保修。 5、乙方给予甲方安装完工后，甲方必须3天内付清货款。							
甲方：湛江市湛鸿物业服务有  限公司				乙方：广东永立电梯工程有限公司			
电话和传真：0759-350189				电 话	0759-3322020 18148816101	联系 人：	沈瑞文
联系人或授权代理人（签字）： 				户 名：广东永立电梯工程有限公司 账 号：109001512010023281 开户银行：广发银行股份有限公司湛江分行 			
确认日期：2024年11月3日				确认日期：2024年11月13日			

注：本报价表一式二份，经双方签订盖章后立即生效。



电梯维修报价表

送呈：湛江市湛鸿物业服务有限公司

首先，非常感谢贵司一直以来对我司工作的支持与信任，我们将竭诚为您提供完善的服务！

我司维保人员对碧绿花园1期8栋2单元客梯检查，发现光电感应器、感应器老化损坏。故障表现为73故障，位置感应器故障致使电梯失去平层信号。此情况影响电梯正常运行，存在安全隐患。需要更换，以恢复电梯正常使用，现将所需的配件报价明细表如下：

梯 号	配件名称	规格/型号	数量	单位	单（元）	小计（元）	备注
碧绿花园1期8栋 2单元客梯	光电感应器	NDS-2UAX	1	个	1080	1080	
碧绿花园1期8栋 2单元客梯	感应器	GLS126NT-MV	1	套	1575	1575	
共计金额：（大写）贰仟陆佰伍拾伍元整					小写	2655	
备注：1、以上价格含税票。 2、此报价生效以双方签字盖章为准。 3、双方约定扫描件有效。 4、电梯配件保修期为一年，除不可抗拒的自然灾害（如下雨浸湿配件）等等特殊情况外均可保修。 5、乙方给予甲方安装完工后，甲方必须 3 天内付清货款。							
甲方：湛江市湛鸿物业服务 有限公司				乙方：广东永立电梯工程有限公 司			
电话和传真：0759-3281189				电 话	0759-3322020 18148816101	联系 人：	沈瑞文 有限公司
联系人或授权代理人（签字）： 潘伟涛				户 名：	广东永立电梯工程有限公 司		
				账 号：	109001512010023261		
				开户银行：广发银行股份有限公司湛江分行			
确认日期：2024年11月13日				确认日期：2024年11月7日			

注：本报价表一式二份，经双方签订盖章后立即生效。



电梯维修报价表

送与：湛江市湛鸿物业服务有限公司

首先，非常感谢贵司一直以来对我司工作的支持与信任，我们将竭诚为您提供完善的服务！

现我司维保人员对贵司电梯仔细检查后发现碧绿花园1期8栋2单元客梯1楼副门锁开关老化损坏，，需要更换，所需的费用报价明细表如下：

梯 号	配件名称	规格/型号	数量	单位	单（元）	小计（元）
碧绿花园1期8栋2单元客梯 1楼	副门锁开关	TKB-1A	1	个	80	80
共计金额：（大写）捌拾元整					小写	80
备注：1、以上价格含税票。 2、此报价生效以双方签字盖章为准。 3、双方约定扫描件有效。 4、电梯配件质保期为1年，除不可抗拒的自然灾害（如下雨浸湿配件）等等特殊情况外均可保修。 5、乙方给予甲方安装完工后，甲方必须3天内付清货款。						
甲方：湛江市湛鸿物业服务有限公司			乙方：广东永立电梯工程有限公司			
电话和传真：0759-3381189			电 话	0759-3322020 18148816101	联系 人：	沈瑞文
联系人或授权代理人（签字）： 潘伟涛			户 名：广东永立电梯工程有限公司 账 号：109001512010023261 开户银行：广发银行湛江分行			
确认日期：2024年11月13日			确认日期：2024年11月13日			

注：本报价表一式三份，经双方签订盖章后立即生效。

